


# 超短焦投影激光硬幕 INP-J-PET Crystal 使用说明书



尊敬的用户：  
感谢您购买XY Screen的超短焦激光硬幕INP-J-PET Crystal，在使用前请先详阅说明书，阅读后注意收藏，以备日后查阅！


## ■ 产品外观图：



正视图



顶视图




后视图


## ■ 配件：




## ■ 安装说明：



注意：挂板距离=1/2横边长度




- 1、先定好位置，把2个上挂板固定于显示平面上。（注意：挂板距离=1/2横边长度，如上图所示）
- 2、把下吸板组件打进墙体（注意：下吸板组件距离银幕边缘88mm），如下图所示。




- 3、先将银幕上边框高过挂板，慢慢下放至边框勾在挂板上，轻轻将银幕向墙推至铁片吸住吸板即可。

■ 定位方法一：



此定位方法适用于常规出厂的激光硬幕（非定制）。

■ 定位方法二：



此定位方法适用于铁片与上挂板对齐的情况。（一般为有特殊要求的客户，需要用户生产前提出。）

■ 定位尺寸数据表：

序号	规格"	AO(mm)	WO(mm)	Lgb(mm)
1	80"	894	1617	896
2	90"	1018	1813	1007
3	100"	1143	2059	1117
4	110"	1267	2281	1228
5	120"	1392	2502	1339

不同规格的银幕，请根据上表的数据进行定位。



**■ 保养银幕**

为了保证您长期观赏最好的银幕品质，请注意以下事项：

- 1、请勿用手或其它物品触碰幕面，以免造成幕面损伤。
- 2：请勿用水或其他清洁剂擦拭，以免损坏幕面涂层。
- 3：请勿在幕面上涂画，以免留下印记。
- 4：可用鸡毛掸子轻轻扫除表面灰尘。